



# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios

Localização: Estaleiro da obra

Data: Junho/2021



Dia 02



Dia 02



Dia 02



Dia 07



Dia 08



Dia 09


# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

## “Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 14



Dia 15



Dia 15



Dia 15



Dia 16



Dia 16

# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 16



Dia 18



Dia 18



Dia 24



Dia 24



Dia 24




# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 24



Dia 30

Descrição: Dragagens, escavações e remoções

Localização: Esporão sul

Data: Junho/2021




Dia 16



Dia 17



Dia 23




Dia 243



# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 25



Dia 25

Descrição: Enrocamentos

Localização: Esporão sul

Data: Junho/2021



Dia 01



Dia 01



Dia 02

# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021


“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 07



Dia 08



Dia 09



Dia 11



Dia 11



Dia 14

# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

## “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 14



Dia 14



Dia 15



Dia 15



Dia 15



Dia 16



# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021


“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 16




Dia 17



Dia 18



Dia 18



Dia 18



Dia 21



# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

## “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 22



Dia 22



Dia 22



Dia 23



Dia 23



Dia 25



# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 28



Dia 28



Dia 29



Dia 30

Descrição: Transporte e colocação de blocos Antifer

Localização: Esporão Sul

Data: Junho/2021



Dia 30



Dia 30

# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

## “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 30




Dia 30




Dia 30



Dia 30



Dia 30




Dia 30


# Relatório Fotográfico 06/2021

Data: 30 / 06 / 2021

“Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré”



Dia 30



Dia 30



Dia 30



Dia 30

Observações

Técnico Responsável

RUBRICA / DATA: 30/06/2021

Abílio Castanheira