

# Perfil da Água Balnear—Pedras Ruivas

## IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCW9H

Tipologia: Transição

Data de Publicação: 2021

Data de Revisão: 2022

## CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Seixas
Concelho:	Caminha
Distrito:	Viana do Castelo
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Minho
Nome da massa de Água:	Minho-WB2
Código da massa de Água:	PT01MIN0018



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8,82548°  
Latitude: 41,89059°  
Sistema de Coordenadas:  
ETRS89



## CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR


Descrição:	Praia rural com areal. É um espaço de recreio e lazer que se associa a prática de desporto em contacto com a natureza, assegurando a compatibilização com as atividades associadas à pesca tradicional. Tem condições para a prática de diferentes modalidades náuticas, como o windsurf.
Tipo de Substrato:	Areia
Serviços disponíveis:	Instalações sanitárias, estacionamento, parque de merendas, pontos de água, equipamentos de recolha de resíduos e espaços de convívio ao ar livre.

## CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	16 °C
Hidrodinâmica:	Correntes alternadas de enchente e vazante.
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

\* - durante a época balnear

## CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2018	2019	2020	2021
Não Identificada	Não Identificada	Não identificada	Sem classificação devido a numero insuficiente de amostras
			

## IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguan	na praia:	-
	nas imediações:	A jusante da praia localiza-se a foz do Rio Coura.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	-
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e/ou avaria de ETAR existente 7km a montante.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades turísticas e agrícolas.	

## **AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS**

### **Macroalgas:**

Risco de proliferação: Muito baixo

---

Manifestações visíveis: Não há registo de ocorrência

---

### **Cianobactérias:**

Risco de proliferação: Não há historial de ocorrência

---

Manifestações visíveis: Não há registos de ocorrência

---

### **Fitoplâncton:**

Risco de Proliferação: Não há historial de ocorrência

---

Manifestações visíveis: não há registos de ocorrência

---

## **IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES**

Câmara Municipal de Caminha      Telefone: 258 710 300  
email: geral@cm-caminha.pt  
website: www.cm-caminha.pt

---

Capitania do Porto de Caminha:      Telefone: 258 100 340/Piquete da Policia Marítima 916 353 052  
email: capitania.caminha@amn.pt;  
website: www.amn.pt

---

Departamento de Saúde Pública  
da ARS-Norte, I.P.      Telefone: 220 411 701  
email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt  
website: www.arsnorte.min-saude.pt

---

Entidade gestoras dos sistemas  
de saneamento: Águas do Norte,  
S.A.      Telefone: 253 919 020  
email: geral@adnorte.pt  
website: www.adnorte.pt

---

APA/ARH do Norte      Telefone: 223400000  
email: arhn.geral@apambiente.pt  
website: www.apambiente.pt

---

## **DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO**

[www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); [www.snirh.pt](http://www.snirh.pt); [www.eea.europa.eu](http://www.eea.europa.eu); [www.hidrografico.pt](http://www.hidrografico.pt)