

Perfil da Água Balnear—Albufeira de Vilar

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCK3E

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2013

Data de Revisão: 2022


CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Vilar
Concelho:	Moimenta da Beira
Distrito:	Viseu
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Albufeira do Vilar
Código da massa de Água:	PT03DOU0436



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -7,54372°
Latitude: 40,96388°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural com substrato de areia e inserida em zona florestal. Existe um bar, instalações sanitárias e parque de merendas.
Tipo de Substrato:	Areia e calhaus rolados
Serviços disponíveis:	WC, bar de apoio, parque de merendas, zona de descanso.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	21°C
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

* - durante a época balnear

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2018	2019	2020	2021
			
<p>  Excelente  Boa  Aceitável  Má </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguan	na praia:	-
	nas imediações:	ribeira do Mileu e ribeira de Ferreirim
Potenciais fontes de poluição	na praia:	estação elevatória de águas residuais de injeção na rede existente no apoio de praia (3m3)
	nas imediações:	descargas clandestinas não tratadas
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas e/ou avaria da estação elevatória.	
Medidas de Gestão:	Identificação das fontes de poluição; Execução de medidas de extinção da fonte poluidora; Ativação do sistema de alerta de banhistas; Realização de colheitas e análises extraordinárias; Desaconselhamento temporário da prática balnear	
Atividades Antropogénicas:	Alguma agricultura nas margens da albufeira	

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	-

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	A última manifestação foi em Dezembro de 2015

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Moimenta da Beira	Telefone: 254 520 070 email: geral@cm-moimenta.pt website: www.cm-moimenta.pt
SEPNA-GNR – Comando territorial de Viseu	Telefone: 232 467 940 email: ct.vis.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 259 309 370 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223400000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt