

Perfil da Água Balnear—Vila Chã

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCU9V

Tipologia: Costeira

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2022

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia: Vila do Conde

Concelho: Vila do Conde

Distrito: Porto

País: Portugal

Nome da Bacia Hidrográfica: Ave

Nome da massa de Água: CWB-I-1B

Código da massa de Água: PTCOST2



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8,733383°
Latitude: 41,290370°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:

Esta água balnear abrange as freguesias de Labruge e Vila Chã, do concelho de Vila do Conde e integra as seguintes praias: Congreira, Vila Chã, Pucinho (todas da freguesia de Vila Chã) e São Paio/Moreiró (que pertence à freguesia de Labruge). São praias semi-urbanas, com afloramentos rochosos.

Tipo de Substrato: Arenoso com afloramentos rochosos.


Serviços disponíveis: 1 apoio simples e 3 apoios de praia mínimo.
Parque de estacionamento.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	18 °C
Hidrodinâmica:	Correntes alternadas de enchente e vazante
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual

* - durante a época balnear

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2018	2019	2020	2021
			
<p>  Excelente  Boa  Aceitável  Má </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguan	na praia:	-
	nas imediações:	Ribeira das Gatas.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	Portinho de Vila Chã.
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas e/ou fortes chuvas.	
Medidas de Gestão:	desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agrícolas piscatórias e portuárias.	

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	Há historial de ocorrência de blooms.

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Baixo.
Manifestações visíveis:	Não há historial de ocorrência.

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Baixo.
Manifestações visíveis:	Não há historial de ocorrência.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Vila do Conde	Telefone: 252 248 400 email: geral@cm-viladoconde.pt website: www.cm-viladoconde.pt
Capitania do Porto de Vila do Conde	Telefone: 252 161 370 Piquete da Polícia Marítima: 916 352 737 email: cap.vconde@amn.pt website: www.amn.pt
departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 253919020 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223400000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt