

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCV8L

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de 2023, de acordo com Decreto-Lei 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de maio. Para mais informação consulte www.apambiente.pt

Bacia Hidrográfica: Mondego
Massa de água: PT04MON0658 – Rio Alva
Concelho: Tábua

ÉPOCA BALNEAR 2024
17 de junho a 8 de setembro

Frequência de amostragem: 1x/semana

Ponto de amostragem: Latitude =40,24618; Longitude = -8,03722

RONQUEIRA



Fonte (Source): www.googleimages.pt, Abril 2021

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCV8L

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification in 2023, to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended And republished by May 23rd Decreto-Lei nº 113/2012. For further information, see www.apambiente.pt

River basin: Mondego
Water body: PT04MON0658 – Rio Alva
Municipality: Tábua

BATHING SEASON 2024

From June 17th to September 8th

Sampling frequency: 1x/ week

Location of monitoring point: Latitude = 40,24618; Longitude = -8,03722

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR	
A água balnear "Ronqueira" está situada na margem direita do Rio Alva, na freguesia de Mouronho, concelho de Tábua. Praia Fluvial cuja envolvente beneficia de um conjunto de equipamentos que complementam o espaço natural.	

SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO	

POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)	
Sem ocorrências.	
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023	0

POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR	
Fontes difusas a montante da água balnear provenientes de atividades agrícolas ou domésticas.	
SISTEMA DE ALERTA	No caso de alteração da qualidade da água é efetuada a verificação da conformidade da sua qualidade e disponibilizada, no local, a informação aos banhistas sobre as medidas consideradas necessárias de acordo com os resultados obtidos.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CYANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FILOPLÂNTON
	Provável	-----	Provável

BATHING WATER DESCRIPTION	
The bathing water "Ronqueira" is located on the right bank of the River Alva, in the parish of Mouronho, municipality of Tábua. Fluvial beach whose surroundings benefit from a set of equipment that complement the natural space.	

IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED	

SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)	
No occurrences.	
NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023	0

POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER	
Diffuse sources upstream of bathing water from agriculture or domestic activities.	
ALERT SYSTEM	In the event of a change in the quality of the water, the conformity of its quality is checked and information is made available to bathers on the spot about the measures considered necessary according to the results obtained.

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	Likely	-----	Likely

CONTACTOS ÚTEIS	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Centro		geral@apambiente.pt; arhc.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Portuguese / Local Environmental Agency		USEFUL CONTACTS	
	Câmara Municipal de Tábua		235 410 340		geral@cm-tabua.pt		www.cm-tabua.pt			Municipality
	Autoridade de Saúde		239 488 284		saudepublica@arscentro.min-saude.pt					Health Authority
	Comando Territorial de Coimbra – GNR/EPNA		239 794 300 / 239 990 060		ct.cbr.sepna@gnr.pt / ct.cbr.dlsa.npa@gnr.pt					Law Enforcement Authority