

Perfil da Água Balnear—Adaúfe

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCP3J

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2024

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Adaúfe
Concelho:	Braga
Distrito:	Braga
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Cávado
Nome da massa de Água:	HMWB-Jusante B. Caniçada
Código da massa de Água:	PT02CAV0090



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8.40605°
Latitude: 41.6101°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:

Praia rural localizada na margem esquerda do rio Cávado, com relvado e areia, extensa frente de rio e rodeada por árvores que proporcionam sombra. Zona de banhos delimitada. Sofre influência da exploração hidroelétrica da barragem da Caniçada (localizada a montante) e da mini-hídrica de Ponte do Bico (localizada a jusante).

Tipo de Substrato: Areia e relva.

Serviços disponíveis: Bar, instalações sanitárias, parque de estacionamento e aluguer de gaivotas.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	20 °C
Hidrodinâmica:	Variações bruscas de caudais devido a descargas da albufeira da Caniçada a montante
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2020	2021	2022	2023
			
<p>  Excelente  Boa  Aceitável  Má </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	-
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	ETAR de Crespos, EEAR de Ancede e ETAR do Parque Industrial de Adaúfe (jusante).
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Pode de ocorrer em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica, em caso de descargas clandestinas não tratadas, ou de avaria em infraestruturas da rede de saneamento (EEAR de Ancede e/ou ETAR de Crespos).	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias e florestais.	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Baixo
Manifestações visíveis:	Não há historial de ocorrência

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Baixo
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Baixo
Manifestações visíveis:	Não há historial de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Braga	Telefone: 253 202 860 email: ambiente@cm-braga.pt website: www.cm-braga.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Braga	Telefone: 253 203 030/ 253 609 430 Telemóvel: 961 194 274 email: ct.brg.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: AGERE	Telefone: 253 205 000 email: agere@agere.pt website: www.agere.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt