

Perfil da Água Balnear—Pedras Ruivas

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCW9H

Tipologia: Transição

Data de Publicação: 2021

Data de Revisão: 2021

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Seixas
Concelho:	Caminha
Distrito:	Viana do Castelo
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Minho
Nome da massa de Água:	Minho-WB2
Código da massa de Água:	PT01MIN0018



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8,82548°
Latitude: 41,89059°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR


Descrição:	Praia rural com areal. É um espaço de recreio e lazer que se associa a prática de desporto em contacto com a natureza, assegurando a compatibilização com as atividades associadas à pesca tradicional. Tem condições para a prática de diferentes modalidades náuticas, como o windsurf.
Tipo de Substrato:	Areia
Serviços disponíveis:	Instalações sanitárias, estacionamento, parque de merendas, pontos de água, equipamentos de recolha de resíduos e espaços de convívio ao ar livre

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	16 °C
Hidrodinâmica:	Correntes alternadas de enchente e vazante.
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

* - durante a época balnear

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2017	2018	2019	2020
em classificação que foi identificada no presente ano	em classificação que foi identificada no presente ano	em classificação que foi identificada no presente ano	em classificação que foi identificada no presente ano
			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguiam	na praia: -
	nas imediações: A jusante da praia localiza-se a foz do Rio Coura.
Potenciais fontes de poluição	na praia: -
	nas imediações: -
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e/ou avaria de ETAR existente 7km a montante.
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.
Atividades Antropogénicas:	Atividades turísticas e agrícolas.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Muito baixo
Manifestações visíveis:	Não há registo de ocorrência

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Caminha	Telefone: 258 710 300 email: geral@cm-caminha.pt website: www.cm-caminha.pt
Capitania do Porto de Caminha:	Telefone: 258 100 340/Piquete da Policia Marítima 916 353 052 email: capitania.caminha@amn.pt; website: http://autoridademaritima.marinha.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Noroeste, S.A.	Telefone: 253919020 email: geral@adnoroeste.pt website: http://www.adnoroeste.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223400000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt