

Perfil da Água Balnear—Pedras Ruivas

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCW9H

Tipologia: Transição

Data de Publicação: 2021

Data de Revisão: 2024

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Seixas
Concelho:	Caminha
Distrito:	Viana do Castelo
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Minho
Nome da massa de Água:	Minho-WB2
Código da massa de Água:	PT01MIN0018



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8.82548°
Latitude: 41.89059°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89





CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural com areal. É um espaço de recreio e lazer que se associa a prática de desporto em contacto com a natureza, assegurando a compatibilização com as atividades associadas à pesca tradicional. Tem condições para a prática de diferentes modalidades náuticas, como o windsurf.
Tipo de Substrato:	Areia
Serviços disponíveis:	Instalações sanitárias, estacionamento, parque de merendas, pontos de água, equipamentos de recolha de resíduos e espaços de convívio ao ar livre.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	16 °C
Hidrodinâmica:	Correntes alternadas de enchente e vazante.
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2020	2021	2022	2023
Não identificada como água balnear	Sem classificação devido ao número insuficiente de amostras	Sem classificação devido ao número insuficiente de amostras	
			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	A jusante da praia localiza-se a foz do Rio Coura.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	-
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e/ou avaria de ETAR existente 7km a montante.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades turísticas e agrícolas.	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Muito baixo
Manifestações visíveis:	Não há registo de ocorrência

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Caminha	Telefone: 258 710 300 email: geral@cm-caminha.pt website: www.cm-caminha.pt
Capitania do Porto de Caminha:	Telefone: 258 100 340/Piquete da Policia Marítima 916 353 052 email: capitania.caminha@amn.pt; website: www.amn.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 253 919 020 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt