

Perfil da Água Balnear—Congida

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCW3P

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2024


CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	União das freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco
Concelho:	Freixo de Espada à Cinta
Distrito:	Bragança
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Albufeira Saucelhe
Código da massa de Água:	PT03DOU0415



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -6.778650°
Latitude: 41.076552°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural com extenso relvado, localizada na margem direita do rio Douro, com uma área de banhos delimitada.
Tipo de Substrato:	Rocha, calhau, relva e areia.
Serviços disponíveis:	Café e restaurante, piscinas municipais, unidade hoteleira, parque de estacionamento, parque infantil, fluvina, parque de merendas e passeios turísticos.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	20°C
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2020	2021	2022	2023
			
<p>  Excelente  Boa  Aceitável  Má </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	Ribeiro da Canada e Ribeiro da Congida
Potenciais fontes de poluição	na praia:	Estação Elevatória do bar da praia
	nas imediações:	ETAR compacta nas moradias do Douro Internacional, Estação elevatória ou ETAR de Freixo de Espada à Cinta.
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de: avaria da estação elevatória e/ou da ETAR de Freixo de Espada à Cinta e/ou de descargas clandestinas não tratadas e/ou de fortes chuvadas.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agrícolas, florestais e turísticas	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÉNICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Provável, há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Provável, há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Coloração da água e presença de espumas.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta	Telefone: 279 649 105 email: dascdtl@cm-freixoespadacinta.pt website: www.cm-freixoespadacinta.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Bragança	Telefone: 961 194 282 email: ct.bgc.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 259 309 370 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt