

Perfil da Água Balnear—Verim

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCU2F

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2024

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	União das freguesias de Verim, Friande e Ajude
Concelho:	Povoa de Lanhoso
Distrito:	Braga
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Cávado
Nome da massa de Água:	HMWB - Jusante B. Canicada
Código da massa de Água:	PT02CAV0090



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8.312985°
Latitude: 41.644924°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural inserida em zona florestal composto por núcleos arborizados de carvalhos entre outra vegetação autóctone. Existem disponíveis os seguintes serviços: café/bar, instalações sanitárias, chuveiros, parque de estacionamento, parque infantil e campo de voleibol.
Tipo de Substrato:	Areia e relva
Serviços disponíveis:	Café/Bar, instalações sanitárias, chuveiros, parque de estacionamento, parque infantil e campo de voleibol.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	21 °C
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2020	2021	2022	2023
			
<p>  Excelente  Boa  Aceitável  Má </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	-
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	ETAR de Paredes do Bouro; ETAR de St. ^a Maria do Bouro
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e/ou avaria das ETAR (ETAR de Paredes do Bouro; ETAR de St. ^a Maria do Bouro).	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades florestais e agrícolas.	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	Coloração da água e presença de espumas.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso	Telefone: 253 639 700 email: geral@mun-planhoso.pt website: www.mun-planhoso.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Braga	Telefone: 961 194 274 email: ct.brg.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 253 919 020 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt