

Perfil da Água Balnear—Badamalos

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCJ8D

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2021

Data de Revisão: 2021


CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos
Concelho:	Sabugal
Distrito:	Guarda
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Rio Côa
Código da massa de Água:	PT03DOU0487



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -6,99113°
Latitude: 40.48562°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural com relvado e areal, rodeada por árvores que proporcionam sombra. Existe um bar, instalações sanitárias, chuveiros, parque de estacionamento.
Tipo de Substrato:	Areia e relva
Serviços disponíveis:	Existe um bar, instalações sanitárias, duchas e parque de estacionamento.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	20 °C
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

* - durante a época balnear

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2017	2018	2019	2020
em classificação que foi identificada no presente ano	em classificação que foi identificada no presente ano	em classificação que foi identificada no presente ano	em classificação que foi identificada no presente ano
			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desagüam	na praia:	-
	nas imediações:	-
Potenciais fontes de poluição	na praia:	Possui 2 fossas sépticas estanques que são limpas pelos serviços da Câmara, quando se verifica ser necessário, sendo as águas residuais enviadas para tratamento adequado.
	nas imediações:	Existem uma ETAR a montante na freguesia de Valongo do Côa.
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e avaria da ETAR	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias	

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	não há registo de ocorrência

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal do Sabugal	Telefone: 271 751 040 email: presidencia@cm-sabugal.pt website: www.cm-sabugal.pt
SEPNA-GNR – Comando territorial da Guarda	Telefone: 961 195 070 email: ct.grd.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.	Telefone: 239 488 284 email: saudepublica@arscentro.min-saude.pt website: www.arscentro.min-saude.pt
Entidade gestora dos sistemas de saneamento: Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A	Telefone: 271 225 317 email: geral.adlvt@adp.pt website: www.adlvt.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223400000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt