

Perfil da Água Balnear—Ínsua - Vale das Éguas

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCE7D

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2013

Data de Revisão: 2024


CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	União de freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas
Concelho:	Sabugal
Distrito:	Guarda
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Rio Côa
Código da massa de Água:	PT03DOU0487



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -7.024718°
Latitude: 40.435885°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89











CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural, com área de lazer rodeada por amieiros e freixos. Possui uma piscina natural junto à margem do rio.
Tipo de Substrato:	Relva
Serviços disponíveis:	Instalações sanitárias, chuveiros, bar, mobiliário de apoio à zona de lazer envolvente, parque de estacionamento, parque infantil, grelhadores.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	17 °C
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2020	2021	2022	2023
			
<p>  Excelente  Boa  Aceitável  Má </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	2 pequenas ribeiras que não deverão influenciar a qualidade da água da praia (Ribeira do Boi e Ribeira de Palhais)
Potenciais fontes de poluição	na praia:	Existe uma fossa séptica estanque cuja manutenção e limpeza é assegurada pelos serviços da Câmara Municipal, e as águas residuais enviadas para tratamento adequado.
	nas imediações:	Existem 2 ETAR a montante, nas freguesias de Rapoula do Côa e Vale das Éguas, que não deverão influenciar a qualidade da água da praia.
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável	Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas e avaria das ETAR do Sabugal ou ETAR de Rapoula do Côa.
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Improvável
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Coloração azul-verde na água.

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Coloração da água e presença de espumas.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Sabugal	Telefone: 271 751 040 email: presidencia@cm-sabugal.pt website: www.cm-sabugal.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial da Guarda	Telefone: 961 195 070 email: ct.grd.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.	Telefone: 239 488 284 email: saudepublica@arscentro.min-saude.pt website: www.arscentro.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A	Telefone: 271 225 317 email: geral.adlvt@adp.pt website: www.adlvt.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt