

Perfil da Água Balnear—Vila da Ponte

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCJ2N

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2021

Data de Revisão: 2024

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	Vila da Ponte
Concelho:	Sernancelhe
Distrito:	Viseu
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Douro
Nome da massa de Água:	Albufeira Vilar - Tabuaço
Código da massa de Água:	PT03DOU0436



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -7.51417°
Latitude: 40.91907°
Sistema de Coordenadas:
ETRS89





CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia rural localizada em albufeira, com existência de árvores proporcionando zonas de sombra.
Tipo de Substrato:	Relva.
Serviços disponíveis:	Instalações sanitárias, parque de merendas e estacionamento.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	21°C
Hidrodinâmica:	-
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual.

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2020	2021	2022	2023
Não identificada como água balnear	Sem classificação devido a número insuficiente de amostras	Sem classificação devido a número insuficiente de amostras	
<p>  </p>			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguam	na praia:	-
	nas imediações:	Ribeira do Medreiro que desagua a cerca de 400mts a montante da praia.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	Coletor de águas pluviais (proveniente do aruamento confinante) e ribeira do Medreiro que desagua a 400m a montante.
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas, contaminação na rede de drenagem de águas pluviais ou avaria no funcionamento de infraestruturas da rede de saneamento localizada a montante da praia (ETAR Ponte do Abade).	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia.

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	-

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Moderado
Manifestações visíveis:	não há historial de ocorrência de blooms.

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Sernancelhe	Telefone: 254 598 300 email: geral@cm-sernancelhe.pt website: www.cm-sernancelhe.pt
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Viseu	Telefone: 232 467 940 email: ct.vis.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 259 309 370 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt