

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCK9H

Classificação da qualidade da água

SEM CLASSIFICAÇÃO*

*A água balnear não reuniu as condições para poder ser classificada (condições de amostragem ou nº mínimo de amostras necessárias).

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.
Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Cávado
Massa de água: PT02CAV0090
Concelho: Braga

ÉPOCA BALNEAR 2021: 12 de junho a 12 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal



INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCK9H

Water quality classification

WITHOUT CLASSIFICATION*

* This bathing water didn't meet the conditions to be classified (sampling conditions or insufficient sampling)

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.
For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Cávado
Water body: PT02CAV0090
Municipality: Braga

BATHING SEASON 2021: From June 12th to September 12th
Sampling frequency: Every 2 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41,60541°; Long: -8,43105°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION					
Praia rural com relvado, composto por núcleos arborizados de carvalhos e outra vegetação. Existe um bar, instalações sanitárias, parque de merendas, parque de estacionamento entre outros equipamentos. Esta água balnear pode ser afetada por descargas da mini-hídrica de Ponte do Bico, localizada 250m a montante, pelo que os utentes devem consultar as regras de segurança existentes na praia e os avisos sobre os comportamentos a adotar em caso de descarga da mini-hídrica, permanecendo atentos aos avisos sonoros existentes no local e obedecer prontamente às instruções dos nadadores salvadores.				Rural beach with lawn, composed of wooded cores of oaks and other vegetation. There is a bar, restrooms, picnic area, parking and other facilities. This bathing water can be affected by discharges from the Ponte do Bico mini-hydro, located 250m upstream, so users should consult the safety rules on the beach and the warnings on the behavior to adopt in the event of a mini-water discharge. Hidrica, remaining attentive to the audible warnings existing in the place and promptly obeying the instructions of the lifeguards.					
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED					
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)					
Pode ocorrer em situações de precipitação por arrastamento de carga microbológica, em caso de descargas clandestinas não tratadas, ou de avaria da estação elevatória de águas residuais existente a montante.				It can occur in situations of precipitation due to the dragging of microbiological load, in case of illegal wastewater discharges, or due of a malfunction of the wastewater pumping station upstream.					
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2020		Não aplicável		NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2020		Not applicable			
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER					
Contaminação fecal, com possível origem em descargas ilegais de efluentes não tratados ou na rede de drenagem pluvial (coletor localizado a montante da praia) ou em caso de avaria na estação elevatória de águas residuais localizada a montante.				Fecal contamination, with possible origin in illegal discharges of untreated effluents or in the rainwater drainage network (collector located upstream from the beach) or in case of malfunction of the wastewater pumping station located upstream.					
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado.		ALERT SYSTEM		Not yet implemented.			
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON	POTENTIAL FOR PROLIFERATION		CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
		Não há historial de ocorrência	Baixo.	Não há historial de ocorrência			no record	Unlikely	no record
CONTACTOS	Câmara Municipal de Braga			253202860	ambiente@cm-braga.pt	www.cm-braga.pt		Local Authority	
	SEPNA-GNR – Comando territorial de Braga			961 194 274	ct.brg.sepna@gnr.pt	www.gnr.pt		Authority	
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.			220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority	
	Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: AGERE			253205000	agere@agere.pt	http://www.agere.pt		Sanitary Authority	
	Proxima revisão: 2022			222400000	arhn.geral@apambiente.pt	Version number: 10/2021		Environment Agency	